



UWAGI:  
1. Istniejąca siłownia okienna w złym stanie technicznym - okna drewniane zespolone o wsp. U = 2,6-2,8 W/(m<sup>2</sup>K) przeznaczone do wymiany  
2. Kominy ponad dachem w złym stanie technicznym - kominy należy rozbrać do poziomu pokrycia dachowej i przemurować z cegły budowlanej pełnej a następnie otyłkować i pomalować jak elewację

Biurowie Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. K. 12-100 Szczepino ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61			PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI SUCHE		Nr rys. 1-1
Gmina Piontawy-Bramura, 06-210 Piontawy-Bramura, Piontawy-Bramura 83a			Przedmiot rysunku:		Skala: 1:50
			Rzut parteru - Inwentaryzacja		
Imię i nazwisko mgr inż. Kamili Kuryłewski			Inwestor:		Data: 02.11.2016
			Gmina Piontawy-Bramura, 06-210 Piontawy-Bramura, Piontawy-Bramura 83a		
Sporządził:			numer uprawnień		podpis
			WAW/0092/OWOK/10		